

平成 19 年 9 月 21 日

伊都地区事業場 職場巡視結果報告書

平成 19 年 9 月度の職場巡視の結果について、下記の通り報告します。

記

実施日時：平成 19 年 9 月 20 日（木）15:00～16:30


実施場所：[REDACTED]。

巡視結果：

[REDACTED]

[REDACTED]：特記事項ありません。

[REDACTED]：ドラフトが設置されていますが、ドアに（あるいは部屋の他の箇所にも）空気を採り入れる窓がないため、ドラフトの性能が確保されるかどうか懸念されます。ドアを閉めた状態で十分な流速が得られるかどうか確認をお願いします（図①）。また、目につきやすいところにドラフト使用時の注意書きを貼って（移動して）ください（図②）。



：出入り口近くの棚を固定して、災害などの際の避難路を確保してください（図③）。

：クレーンのワイヤーが切れかかっているので使用しないでください（処分してください）（図④）。

：ピットの中に入る場合は、酸素欠乏に十分注意するよう安全策をとってください（図⑤）。

：本棚に地震対策が施されており良好です（図⑥）。

以上。

