

2018年11月度 労働衛生コンサルタント巡視報告書

国立大学法人 九州大学 殿



巡視部門: [Redacted]

巡視日時: [Redacted]年[Redacted]月[Redacted]日

巡視時間: 14:30 ~ 16:40

巡視部門	指 摘 事 項	良否判定
[Redacted]	1. 電源コードが通路に露出しています。コードカバー等で確実に固定してください。 	要改善
[Redacted]	2. 有機溶剤保管庫に収納されている溶剤の量が、 <u>消防法の規定内か確認して下さい。</u> 	要確認
[Redacted]	3. 液体クロマトに使用している溶離液容器のガロン瓶が、実験台上から落下しないようにしてください。 	要改善
[Redacted]	4. 使用している延長コードの定格容量を超えて、電気器具が接続されています。 	要改善
[Redacted]	5. ボンベラックの転倒防止対策が必要です。接続するチューブ、ホースは確実に固定してください。 	要改善

巡視部門	指 摘 事 項	良否判定
■	<p>6. <u>有機溶剤保管庫に収納されている溶剤の量が、消防法の規定内か確認して下さい。</u></p>	要確認
■	<p>7. レーザ保護メガネの装着場所を指定し、迷光による障害を防止してください。</p>	要検討
■	<p>8. 液体窒素のタンクの転倒防止対策を検討してください。</p>	要検討
■	<p>9. <u>有機溶剤保管庫に収納されている溶剤の量が、消防法の規定内か確認して下さい。</u></p>	要確認

