

平成 31 年 4 月巡視報告書

伊都ウエスト地区事業場 産業医

眞崎 義憲

巡視日：平成 31 年 4 月 25 日

巡視場所：ウエスト 1 号館 1・5・6 階

巡視場所	巡視内容	
【W1-A-514・518・605・617・625、W1-B-517、B-610・621・623】	・特に問題なし	
【A-106/ 岩石処理室】	画像データ破損のため、写真なし	<ul style="list-style-type: none"> ・実験装置の転倒防止を行って下さい。 ・切断機使用時の注意事項を掲示するようにしてください。 ・ガス給湯器の使用時は換気をする陽にしてください。 ・フッ化水素を使用されているようです。使用の際に気を付けて頂くことは勿論ですが、曝露時の対策についても十分に検討を行ってください。
【W1-A-517/学生・院生室 A5-3】	画像データ破損のため、写真なし	<ul style="list-style-type: none"> ・棚の転倒防止を行ってください。
【W1-B-513/ 化学実験準備室】	画像データ破損のため、写真なし	<ul style="list-style-type: none"> ・実験機器の転倒防止を行って下さい。 ・ガス給湯器使用時は換気をするようにしてください。
【W1-A-602】	画像データ破損のため、写真なし	<ul style="list-style-type: none"> ・棚の転倒防止をする陽にしてください。

【W1-A-619】	画像データ破損のため、写真なし	<ul style="list-style-type: none">・棚の転倒防止を行って下さい。・床を這うコード配線にモールを設置して下さい。断線や転倒の恐れがあります。
【B-615】	画像データ破損のため、写真なし	<ul style="list-style-type: none">・実験機器の転落防止を行って下さい。