



平成 31 年 4 月巡視報告書

巡視日：平成 31 年 4 月 25 日

巡視場所：[REDACTED]

巡視場所	巡視内容	
【[REDACTED]】		<ul style="list-style-type: none"> ・特に問題なし
【[REDACTED]】	画像データ破損のため、写真なし	<ul style="list-style-type: none"> ・実験装置の転倒防止を行って下さい。 ・切断機使用時の注意事項を掲示するようにしてください。 ・ガス給湯器の使用時は換気をする陽にしてください。 ・フッ化水素を使用されているようです。使用の際に気を付けて頂くことは勿論ですが、曝露時の対策についても十分に検討を行ってください。
【[REDACTED]】	画像データ破損のため、写真なし	<ul style="list-style-type: none"> ・棚の転倒防止を行ってください。
【[REDACTED]】	画像データ破損のため、写真なし	<ul style="list-style-type: none"> ・実験機器の転倒防止を行って下さい。 ・ガス給湯器使用時は換気をするようにしてください。
【[REDACTED]】	画像データ破損のため、写真なし	<ul style="list-style-type: none"> ・棚の転倒防止をする陽にしてください。

<p>【】</p>	<p>画像データ破損のため、写真なし</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・棚の転倒防止を行って下さい。 ・床を這うコード配線にモールを設置して下さい。断線や転倒の恐れがあります。
<p>【】</p>	<p>画像データ破損のため、写真なし</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・実験機器の転落防止を行って下さい。