


令和2年12月巡視報告書

巡視日：令和2年12月17日

巡視場所： [REDACTED]

巡視場所	巡視内容	
<p>[REDACTED]、[REDACTED]、[REDACTED]、 [REDACTED]、[REDACTED]</p>	<p>指摘事項はありません</p>	
<p>[REDACTED]</p>	 <p>The top photograph shows a gas cylinder mounted on a metal cart with gauges and hoses. The bottom photograph shows a shelf with various bottles and containers, with a yellow vertical bar or chain-like structure in front of it.</p>	<p>・ガスボンベの固定は、二ヶ所にチェーンをかける必要があります。写真のラックには、下部にチェーンを付けるところが無いようです。何らかの形で下にもチェーンを書けるようにしてください。</p> <p>また、チェーンが緩んでいますので、これでは固定になりません。緩みな</p>

		<p>く固定してください。</p> <p>・ほとんどの薬品が、樹脂製の容器ですが、一部にガラス瓶があります。地震の際には、ガラスを突き破って、更に床で割れる可能性があります。ガラス戸の破損防止とともに、薬品が飛び出さないような工夫を行って下さい。</p>
<p>【<span style="background-color: black; color: black;">          </span>】</p>		<p>・使用頻度の高い実験器具がちょうど良い高さにあるのは理解出来ますが、高容量のガラス器具は重く、落下した場合にはかなり危険です。保管場所の位置を変えるか、</p>

		あるいは地震などでも落下しないような対策をたて、ガラスの破損防止フィルムなどを活用下さい。
--	--	---